

目次

1. EIMS の起動	1
2. EIMS の主な機能 ····································	1
3. データ収集 (棚卸)	2
3.1 データ収集の手順	2
3.2 ファイルへの取り込み	5
3.3 データ削除(個別バーコード削除)	9
3.4 データ削除(保存したファイル内の全バーコード削除)	11
3.5 データ削除(保存したファイル自体の削除)	11
3.6 保存済みの既存ファイルに、再度バーコードデータを入力	12
3.7 データ入力におけるその他の設定	12
3.8 エクスポート (データ取り込み) する際のデータ編集	14
4. 照合: バーコードデータの照合	16
4.1 照合設定	17
4.2 照合データをファイルへ取り込み	18
5. バーコード チェッカー	
6. その他	20
7. 最後に	21



1.EIMS の起動

下記のアイコンをクリックすると、EIMS が起動します



2. EIMS の主な機能

- ① データ収集(棚卸):バーコードデータ収集
- ② 照合:バーコードデータの照合
- ③ バーコードチェッカー:バーコードチェック
- ④ その他(EIMS ヴァージョン情報確認)

以下が EIMS 起動時の最初の画面となります。





3. データ収集(棚卸)

この機能では、読み込んだバーコード情報を以下のような形式で PC 側に表示・保存することができます。

参考(エクセル形式のアウトプット):

1	A	В	C	D	E	F
1	データ名	バーコードの	バーコードの	パーコード③	数量	日付
2	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111111	1	2022-09-15 10:29:02
3	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111112	1	2022-09-15 10:29:14
4	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111113	1	2022-09-15 10:29:32
5	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111114	1	2022-09-15 10:29:07
6	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111115	1	2022-09-15 10:29:16
7	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111116	1	2022-09-15 10:30:26
8	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111117	1	2022-09-15 10:29:19
9	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111118	1	2022-09-15 10:29:10
10	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111119	1	2022-09-15 10:28:59

1 つのデータ(エクセルの各列)に最大で3 つのバーコード情報を紐づけできます。 (この例では、バーコード①②③が一つのデータとして紐づけされております) デフォルトでは3 つのバーコードデータを1 つのデータとして紐づけされております

3.1 データ収集の手順

データ収集 (棚卸) を選択します。





新規でデータを取得する際は、"新規データ"を選択します。

〈 データ収集(棚卸)
■ 新規データ
■ 詳細設定
■ 既存データ一覧
■ フィールド設定
● 既存データ削除

"新規データ名入力"に、データ名(任意)を入力します。



入力が完了したら、"データ収集開始"を選択します。





バーコードデータ入力画面が表示されます

/√-⊐-F① М	
パーコード② 💆	
バーコード③ 💆	
データ数:0	
数量 1	保存

バーコード①、②、③のフィールドにバーコードを入力します。 バーコードを入力後、"数量"も手入力で変更できます(デフォルトは1)。 同じバーコード(バーコードの組み合わせ)が複数ある場合は、 数量を変更してください。右下の保存ボタンを押すことで、データが保存されます。

データ入力はこの繰り返しとなります。

NOTE:

バーコード①、②、③全てに入力する必要はありません。 1 つだけ入力し、保存も可能です。

また、バーコード①のみ連続で入力したい場合は、バーコード②、③の右横の チェックマークを外すことでバーコード②、③のフィールドがグレイアウトし 入力ができないようになります(チェックを入れると入力可能)

これで MT37 内にデータが保存されました。 基本操作は以上です。



3.2 ファイルへの取り込み

読み込んだデータをエクセル、CSV、TXT フォーマットに変換し、PC 側でファイルを開くことができます(PC 側で保存も可能)。

データの入力&保存が完了したら(=棚卸作業完了)、本体右上の"戻る"ボタン (ハードキー黄色ボタンの右側ボタン) を押して、前の画面に戻り "ファイルへの取り込み"を選択してください。このボタンを選択することで、 入力したデータがエクセルフォームで保存されます (デフォルトはエクセルですが、他のフォーマット、CSV,TXT、に変更可能です)。



"ファイルへの取り込み"が完了したら、データを PC 側で開きます (保存も可能)。

取り込み手順:

付属の USB ケーブルで MT37 と PC を接続します。





MT37の画面上部を指で下方向にスワイプします(<mark>黄色矢印</mark>)



以下のように、オプション画面が表示されます。

"Android シ… この端末を USB で…"の右にあるドロップダウンをタップしてください。





更にオプションが表示されます。


"<u>タップしてその他のオプション…</u>"の部分をタップします。



以下の画面が表示されます。"ファイルを転送する"をチェックします。



PC 側の C 直下に NLS-MT37 アイコンが表示されます。 同アイコンをクリックするとの内部ストレージ(以下)が表示されます。 (これで、PC から MT37 へ、リモートアクセスした状態となります)





"内部共有ストレージ"アイコンをクリックすると直下のフォルダが表示されます。



"EIMS"という名前のフォルダを開くと"export"フォルダが表示されます。



"export" フォルダを開くと、保存したデータ(例:Warehouse A)が表示されます。



該当エクセルを開くと、入力したデータ情報が確認できます。

1	A	В	C	D	E	F
1	データ名	バーコード①	バーコードの	パーコード③	数量	日付
2	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111111	1	2022-09-15 10:29:02
3	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111112	1	2022-09-15 10:29:14
1	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111113	1	2022-09-15 10:29:32
5	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111114	1	2022-09-15 10:29:07
6	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111115	1	2022-09-15 10:29:16
7	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111116	1	2022-09-15 10:30:26
3	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111117	1	2022-09-15 10:29:19
9	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111118	1	2022-09-15 10:29:10
0	Warehouse A	Rack 1	NLT-MT37	1111111119	1	2022-09-15 10:28:59

*必要において、同データを PC 側に保存してください。 また、不要なデータは MT37 上の Export フォルダから削除してください。

データ収集(棚卸)の一連操作は以上となります。



3.3 データ削除(個別バーコード削除)


データ収集中に、間違ったデータを読み込み保存した場合は、 該当データを削除することができます(手順は2つ)。

① バーコード履歴から直接削除する方法:

"戻る"ボタンで、前の画面(以下)に戻り、"バーコード履歴"を選択します。



"バーコード履歴"を選択すると、以下の画面が表示されます。



削除したいデータを長押しすると、削除メッセージが表示されます。






"YES"を選択することで該当バーコードデータが削除されます。

② もう一つは、"個別バーコード削除"を選択し削除する方法:



"個別バーコード削除"を選択すると、以下の画面が表示されます。 削除したい実際のバーコードを読ませる(スキャンする)ことで、 保存したデータが表示され、削除することができます。 以下が"個別バーコード削除"をクリックした際の画面です。






バーコードデータ削除に於ける注意事項:

同じバーコード情報が 20 個あった場合 (例:20 個すべてが NLD-MT37 というデータの場合、NLD-MT37 で削除すると、20 個全てが削除されます。

3.4 データ削除(保存したファイル内の全バーコード削除)

任意の名前(例えば、Warehouse Aという名前で)で保存したバーコードデータ全てを削除したい場合は、"全てのバーコード削除"を選択するこで、任意名で保存したファイル内の全てのバーコードデータが削除されます。



3.5 データ削除(保存したファイル自体の削除)

一方、ファイルそのものを削除したい場合は、更に"戻る"ボタンで前の画面に 戻り、"既存データ削除"を選択することでファイル自体を削除することができます (例:Warehouse A という名前のファイル自体が削除されます)。





3.6 保存済みの既存ファイルに、再度バーコードデータを入力

"既存データ一覧"を開くと今まで保存した既存データのフォルダ名が表示されます。"データ名"配下の保存ファイル名を直接クリックすることで、同フォルダ内に再度バーコードデータ入力が可能です(入力手順は新規入力と同じです)。

既存データ一覧例

く 既存データー	-筧
データ名	数量
Warehouse 1	64
Warehouse A	57
room 1	28


3.7 データ入力におけるその他の設定

"詳細設定"を選択してください。






"詳細設定"配下のメニューです。



スクロールダウンすると更に項目が表示されます。







説明:

- 1. 小数点入力:「棚卸スキャン」画面の「数量」に小数点入力を可能にする機能です。
- 2. 連続二度読み禁止:同じバーコードの読取を禁止する機能です。
- 3. タイトル出力: エクスポートファイル (取り込みファイル) にタイトルを付与する機能です。
- 4. バーコードにクォーテーション付与:エクスポートファイルのバーコードデータにダブルクォーテーションをつける機能です。
- 5. ファイル形式: エクスポートする際のファイル形式を選択できます (Excel/TXT/CSV のいずれかを可能です。デフォルトは Excel です)
- 6.区切りアーク:データエクスポート時に区切りマークを付与する機能です。
- 7. 日付形式: データに紐づく日付のフォーマットが選択できます。
- 8. バーコード最小長: スキャンできるバーコードの最小桁数の指定です。
- 9. バーコード最大長: スキャンできるバーコードの最大桁数の指定です。
- 10. プレフィックス削除:削除したいプレフィックスの指定です。
- 11. サフィックス削除:削除したいサフィックスの指定です。

3.8 エクスポート(データ取り込み)する際のデータ編集

"フィールド設定"を選択します。





例:ファイルで取り込む際のエクセルの特定の Column (縦の項目)を削除して、 エクセルに取り込むことができます。



エクセルに取り込んだ際、バーコード②の Column を意図的に削除する場合は フィールド3 (=バーコード②) のドロップダウンメニューより、"なし"を選択すると、バーコード②が表示されずエクセルにデータが取り込まれます。

ドロップダウンメニュー:

-バーコード② -なし



結果(アウトプット):

4	A	В	C	D	E
1	データ名	バーコードの	バーコード③	数量	日付
2	Warehouse A	Rack 1	1111111111	1	2022-09-15 10:29:02
3	Warehouse A	Rack 1	1111111112	1	2022-09-15 10:29:14
4	Warehouse A	Rack 1	1111111113	1	2022-09-15 10:29:32

バーコード②が削除された形でエクスポートされます。



4. 照合:バーコードデータの照合

始めに読んだバーコード情報(基準バーコード)とそれ以降読み込んだ バーコード(比較バーコード)の比較が可能です。

1:1と1:Nの比較に対応しております。


▶ 1:1 = 単を選択

▶ 1:N = 複を選択


以下の画面は1:N(複)を選択した際の比較結果です。

一致すれば〇、差異があれば×を表示します。

(読みこんだ際の音でも一致、不一致が判断できます)



1:N(複)選択時、新しい比較を開始する際は、画面下のリセッ"リセット"をクリックしてください。次に読み込んだバーコードが新しい基準バーコードとなります。





4.1 照合設定


"照合"を選択してください。



ポップアップが表示されますので、"照合開始"を選択してください。



以下の画面が表示されますので、あとは、バーコードを読み込むことで 照合が開始されます。



照合作業は以上です。



4.2 照合データをファイルへ取り込み

データ収集同様、照合も"ファイルへの取り込み"が可能です。 照合が終了したら、戻るボタンで以下の画面に戻り、"ファイルへの取り込み"を選択してください。取り込み方法はデータ収集の"ファイルへの取り込み"と同じです。そちらをご参照ください。



以下がファイルへ取り込んだ際のデータになります。

A	A	В	C	D	E
1	マスターコード	比較コード	比較結果	比較時間	倉庫名
2	MT377KBE00020	MT377KBE00020	ОК	2022-05-31 16:27:53	Warehouse 1
3	MT377KBE00020	MT377KBE00020	ОК	2022-05-31 16:27:55	Warehouse 1
4	MT377KBE00020	MT377KBE00020	ОК	2022-05-31 16:28:12	Warehouse 1
5	MT377KBE00020	MT377KBE00020	ОК	2022-05-31 16:28:19	Warehouse 1
6	MT377KBE00020	NLS-HR+	NG	2022-05-31 16:28:23	Warehouse 1
7	MT377KBE00020	MT377KBE00020	ок	2022-05-31 16:28:34	Warehouse 1




5. バーコードチェッカー

バーコードの形式、バーコードのデータ内容、桁数が確認できます。 "バーコードチェッカー"を選択してください。




バーコードを読み込むことで、以下の画面が表示されます。



バーコードを読み込むと以下の内容を表示します。

- ▶ バーコード形式
- ▶ 桁数
- ▶ バーコード情報



バーコードチェックは以上です。



6. その他

EIMS ヴァージョン情報確認が確認できます。 その他を選択します。



EIMS のヴァージョン情報が表示されます。 NRE_V2.0.0



ヴァージョン情報確認は以上です。



7. 最後に

EIMS を操作する上で、文字入力はソフトキー、ハードキー両方で入力が可能です。 画面上部に Fn と表示されている場合は、ソフトキー入力は可能ですが、 ハードキー入力ができません。その際は、Fn のハードキーをクリックすることで Fn というステータスから 1, a, A (数字、小文字、大文字) のステータスに変更され、ハードキー入力も可能になります。1, a, A の切り替えは 1-Aa のハードキーをクリックすることで変換できます。



以上